

Tabelle A 3.1

Übersicht über die in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra vorhandenen Altlastverdachtsflächen (Altablagerungen / Altstandorte), archiviert

Aus dem Altlastverdacht entlassene Flächen (in der Datei für schädliche Bodenveränderungen und Altlasten des LSA archiviert)
Kennzeichnung der Flächen/Punkte erfolgt ausschließlich im Beiplan - Altablagerungen/Altstandorte

NÄ Nutzungsänderung

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
Ahlsdorf							
0 00001	Deponie Sommerberg	Gesicherte Müllkippe	Sanierung (Sicherung)	Wald	keine	keine	nein bei gleicher Nutzungsart
0 00003	Tankstelle	Entfernt; NÄ; Sanitärfirma	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	keine	keine	nein
0 00004	Lackiererei - Neue Welt	Autolackiererei	Sanierung (Sicherung)	Wohnen/ gemischte Baufl.	keine	keine	nein
0 00195	Alter Weg nach Helbra	Wilde Müllkippe, gesichert; Reitplatz	nein, hist. Erkundung	Grünfläche	keine	keine	nein bei gleicher Nutzungsart
0 00196	Am Klinkberg	Müllkippe, gesichert	Sanierung (Sicherung)	Grünfläche	keine	keine	nein bei gleicher Nutzungsart
0 00435	Landtechnik (Werkstatt)	Gesichert, NÄ; Sanitärbau	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	keine	keine	nein bei gleicher od. ähnlicher Nutzungsart
0 06743	Kfz Wasch- und Pflegedienst	In Betrieb, modernisiert	nein, hist. Erkundung	Wohnen/ Grünfläche	keine	keine	nein bei gleicher od. ähnlicher Nutzungsart
0 07042	Schafställe	Abgerissen, NÄ	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	keine	keine	nein
0 07092	Schrottplatz	Eingestellt; Grünland	Sanierung (Sicherung)	Wald	keine	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
Benndorf							
0 00015	Gasleitung, unterirdisch Sangerhausen-Benndorf- Könnern	saniert	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	keine	keine	bei störungsfreiem Betrieb keiner
0 00132	Bahnhof Klostermansfeld	Bahn, Güterbahnhof	orientierende Untersuchungen	Gewerbe/ Bahnanlage	keine	keine	nein bei gleicher od. ähnlicher Nutzungsart
0 00134	Metallaufbereitung/ SERO-Großhandel	stillgelegt, gesichert	Sanierung (Sicherung)	Gewerbe/ Grünfläche	nein	keine	nein bei gleicher od. ähnlicher Nutzungsart
0 00353	LPG-Tankstelle (siehe 6697)	1980 vollständig zurückgebaut	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00448	Stallanlage	Tieraufzucht/-haltung, Hof der Gewerke	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00449	Güllebecken	Geleert, gesäubert, aufgefüllt; Grünfläche	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06270	Bombenabwurfgebiet	Bombenrichter verfüllt; Acker und Bahnanlage	Sanierung (Sicherung)	Bahn/ Grünfl./ Landwirtschaft	nein	keine	nein
0 06417	Zimmermannsches Grundstück	Kohlenhandel, Holzbe- arbeitung; Gebäude abgerissen; jetzt Wohngrundstück	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06464	Ziegelei „Brunotte“	Betrieb vollst. rückgebaut; Fläche neu bebaut	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufl./ Wohnen	nein	keine	nein
0 06465	Ziegelei „Bernhard“	Komplettückbau	Sanierung (Sicherung)	Sportplatz/ gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06466	Fischverarbeitung, Räucherei	Komplettückbau; keine Gefahr festgestellt	Sanierung (Sicherung)	Gewerbe/ Bahnanlagen	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 06697	Rinderstall	Abriss erfolgt; Wohngrundstück geplant	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06698	Betonwerk	Betrieb stillgelegt, saniert; Wohngrundstück	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 06785	MaLoWa Bahnwerkstatt GmbH	In Betrieb; gesichert; keine Gefahr nachgewiesen	Sanierung (Sicherung)	Gewerbe/ ge- mischte Baufl.	nein	keine	nein bei gleicher od. ähnlicher Nutzungsart
0 07026	Zentrallager, Bau- stoffgroßhandel	heute Lager der MaLoWa; in Betrieb	Sanierung (Sicherung)	Gewerbegebiet	nein	keine	nein bei gleicher od. ähnlicher Nutzungsart
0 07035	Schießstand Kat- zenwinkel	Komplettsanierung; Neubau nach BImSchG	Sanierung (Sicherung)	Grünfläche/ Schießstand	nein	keine	nein
0 07041	Lager Pflanzen- schutzmittel	Komplettrückbau	Sanierung (Sicherung)	Gewerbe/ Bahnanlagen	nein	keine	nein
Blankenheim							
0 10034	Deponie Kloster oder Teich	Müllkippe, gesichert	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 10041	Deponie Siebenberge	Müllkippe, gesichert	Sanierung (Sicherung)	Wald/ Landwirtschaft	nein	keine	nein
0 10046	Tankstelle Kühne	vermutlich entfernt	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 10047	Kreisbaubetrieb, Kreuzstein 1a	Gewerbe	nein, hist. Erkundung	Gewerbe/ Grünfläche	nein	keine	nein
0 10423	Am Schulholze, Annaröder Straße	Tierhaltung (Schweine); z.T. Leerstand, Brache	nein, hist. Erkundung	Gewerbe/ Grünfläche	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
Bornstedt							
0 00021	Ascheplatz	gesicherte ehem. HMD	Sanierung (Sicherung)	Grünfläche	nein	keine	nein
0 00198	Gemeindedeponie (Sandgrube)	gesicherte ehem. HMD	Sanierung (Sicherung)	Grünfläche	nein	keine	nein
0 00199	Grubenverfüllung Neuglück	Müllkippe, abgedeckt und rekultiviert	Sanierung (Sicherung)	Grünfläche	nein	keine	Fläche nicht landwirtsch. genutzt, Untersuchung bei direkter landwirtsch. Nutzung
0 00330	Siloanlage und Tieraufzucht	Abriss bzw. Sanierung der Ställe mit Antragstellung nach BlmSchG ist erfolgt	Sanierung (Sicherung)	So Tierhaltung	nein	nein bei Einhaltung der Best. des BlmSchG	nein bei Einhaltung der Bestimmungen des BlmSchG
0 00332	Wirtschaftshof	saniert; NÄ Sanitärfirma	Erhebung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00354	Tankstelle	Gesichert; auf Wohngrundstück	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 00471	Deponie (Kippe Neuglück)	wilde Müllkippe; abgedeckt und rekultiviert (jetzt Park)	Sanierung (Sicherung)	Wald	nein	keine	nein
0 00477	Tankstelle an Kohlenstraße	Tankstelle, entfernt	Sanierung (Sicherung)	Landwirtschaft	nein	keine	nein
0 06726	Hüttenalaunwerk	Gewinnung von Steinen und Erden, NÄ	nein, hist. Erkundung	Wald	nein	keine	nein
0 06729	Teichverfüllung	wilde Müllkippe abgedeckt und rekultiviert (jetzt Park)	Sanierung (Sicherung)	Grünfläche	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 06735	Düngerschuppen	Agrochemisches Zentrum; Tankstelle, wilde Müllkippe	Sanierung (Sicherung)	Landwirtschaft	nein	keine	nein
0 06736	Silo, nördlich der Walkmühle	Silo ist abgebrochen	Sanierung (Sicherung)	Landwirtschaft/ SO Tierhaltung	nein	keine	nein
0 06774	Hopfenanbau	Entfernt; Landwirtschaft	nein, hist. Erkundung	Landwirtschaft/ Grünfläche	nein	keine	nein
0 06776	Hopfenanbau	Entfernt; Landwirtschaft	nein, hist. Erkundung	Landwirtschaft	nein	keine	nein
0 06778	wilde Kippe	abgedeckt und rekultiviert	Sanierung (Sicherung)	Landwirtschaft	nein	keine	keiner (Feldgehölzstreifen)
0 07071	Ascheplatz Neuglück	wilde Müllkippe abgedeckt und rekultiviert	Sanierung (Sicherung)	Landwirtschaft	nein	keine	Fläche nicht landwirtsch. genutzt, Untersuchung bei direkter landwirtsch. Nutzung
0 07072	Deponie Untermühle	kontrollierte Ablagerung	Sanierung (Sicherung)	Landwirtschaft	nein	keine	MK nicht landwirtsch. nutzbar
0 07094	Güllebecken	Güllehochlastfläche abgebrochen und verfüllt	Sanierung (Sicherung)	Grünfläche	nein	keine	nein
0 10099	Deponie am Sauderberg	Müllkippe	Sanierung (Sicherung)	SO Wind	nein	keine	kein; Altablagerung nicht für Standort WKA geeignet
Helbra							
0 00014	Kläranlage	saniert; Umpumpstation	Sanierung (Sicherung)	Versorgungs fläche	nein	keine	nein
0 00017	Hövelschachthalde	Berghalde	Sanierung (Sicherung)	Grünfläche	nein	keine	nein
0 00093	Bolzeschacht und Berghalde	Bergehalde	Sanierung (Sicherung)	Grünfläche	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 00104	Hans-Seidel-Schacht	Schacht gesichert; Tagesanlagen vorhanden; Gewerbegebiet	Sanierung (Sicherung)	Gewerbe	nein	keine	nein
0 00109	Schlosserei; Bohnestr. 15	in Betrieb, gesichert	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00110	Schlosserei E.- Thälmann-Str. 20 (Hauptstraße)	in Betrieb, gesichert	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00111	Herstellen von Schuhen	NÄ Wohngrundstück	Sanierung (Sicherung)	Wohnen	nein	keine	nein
0 00112	Brauerei / Schlachthof	eingestellt, Ind.-Brache	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00116	Herstellen von Schuhen	Sanierung, NÄ Einkaufszentrum	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00117	Ernährungsgewerbe (Bäckerei); Minnastr. 13	Sanierung; NÄ	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00118	Kfz.-Werkstatt; E.-Thälmann-Str. 4	gesichert, NÄ Bauhof	Sanierung (Sicherung)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00119	Soleleitung Sangerhausen-Helbra	gesichert	Sanierung (Sicherung)	Grünfläche/ gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00319	Tankstelle Lehbrette	gesichert; NÄ Autohaus	Sanierung (Sicherung)	Gewerbe	nein	keine	nein
0 00320	Tankstelle am Schlackeplatz; August-Bebel-Hütte	Rückbau	Sanierung (Sicherung)	Halde	nein	keine	nein
0 00321	Tankstelle; August-Bebel-Hütte	Rückbau	Sanierung (Sicherung)	Industrie	nein	keine	nein
0 00408	Brache a. d. Ziegelröder Straße	wilde Müllkippe, Berghalde	Sanierung (Sicherung)	Wald	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 00450	Stallanlage Bolzeschacht; Th.- Müntzer-Str.	Abriss, NÄ Wohnbaufläche	Sanierung (Sicherheit)	Wohnen	nein	keine	nein
0 00451	Stallanlage Bolzeschacht; Th.- Müntzer-Str. 41	Abriss, NÄ	Sanierung (Sicherheit)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00452	Siloanlage Bolzeschacht; Th.-Müntzer-Str.	Abriss, NÄ	Sanierung (Sicherheit)	Wohnen/ ge- mischte Baufl.	nein	keine	nein
0 06142	Absetzgebiet von Theisenschlämmen	industrielle Absetzanlage	Sanierung (Dekontamination)	Wald	nein	keine	nein
0 06694	Tankstelle Th.-Müntzer-Straße	Fehlinformation; es gab keine Tankstelle		Wohnbaufläche	nein	keine	nein
0 06783	Gasanstalt, An der Gasanstalt 1A-B	Abriss, NÄ geplant	Sanierung (Dekontamination)	Grünfläche	nein	keine	nein
0 06784	Ziegelei Havert	stillgelegt, saniert; NÄ Wohnbauflächen	Sanierung (Sicherheit)	Grünfläche/ Wald	nein	keine	nein
0 07043	Landtechnik; Th.-Müntzer-Straße	stillgelegt; NÄ Baustoffhandel	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 07044	Tankstelle Schulstr./Gartenstr.	stillgelegt; NÄ Garagen	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 07105	Dachdeckerei Rieger; Stephanstraße 3	stillgelegt; Wohnen/Gewerbe	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 07106	Ankerwicklerei Pizarz Minnastraße 14	stillgelegt; Wohnen, Gewerbe	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 07108	Herrenkonfektion Halle; Hauptstr. 41-48 (E.- Thälmann-Straße)	stillgelegt; NÄ	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 07109	Centralhalle, Hauptstraße 12	Fahrzeughandel stillgelegt; NÄ versch. Gewerbe	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 07110	Kohlehandel „Hofmann“, Voigtstraße 7	eingestellt; NÄ	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 07111	KFZ-Werkstatt „Pilz“	stillgelegt; private Nutzung	Sanierung (Sicherheit)	gemischte Baufläche	nein	keine	bei Abriss oder sensibler Nutzung
0 07112	Karosseriebau "Franz"/PGH Motor; Lindenstraße 8 A	stillgelegt; NÄ Feuerwehr	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 07113	Dachdeckerei; Ludwigstraße 17a	stillgelegt; NÄ Wohnen	Sanierung (Sicherheit)	Wohnen	nein	keine	nein
0 07114	„Gipsmühle „Bruchmann, Ackerstraße	stillgelegt; NÄ Wohnen	Sanierung (Sicherheit)	Wohnen	nein	keine	nein
0 07115	Druckerei Metzner; Siebigeröder Str. 8	stillgelegt; NÄ Buchhandel	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 07116	Molkerei; Bohnestraße 9	stillgelegt; NÄ Wohnen	Sanierung (Sicherheit)	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 07117	Landmaschinenfabrik	stillgelegt; NÄ Gewerbe	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 07118	ehem. Tankstelle Schulstraße 36 (Ecke zur Hauptstraße)	stillgelegt; NÄ Wohnen/Garten	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 07119	Tankstelle "Loose"; Hauptstraße 18	entfernt; Gehweg	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
Hergisdorf							
0 00123	Kohlehandel Th.-Müntzer-Str.	Kohlehandel u. Reiseunternehmen	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche/ Grünfläche	nein	keine	nein
0 00124	Kohlehandel Spedition Th.-Müntzer-Str.	stillgelegt; NÄ Wohnen	Sanierung (Sicherheit)	gemischte Baufläche/ Grünfläche	nein	keine	nein
0 00191	Martinschacht	Privates Wohngrundstück mit Kleinhalde	Sanierung (Sicherheit)	Wohnbaufläche/ priv. Gartenland	nein	keine	nein
0 00216	Steinbruch Konheissner	Müllkippe	Sanierung (Sicherheit)	Grünfläche	nein	keine	nein
0 00261	Kliebigstraße	Wilde Müllkippe	Sanierung (Sicherheit)	Grünfläche	nein	keine	nein
0 00434	Stallanlage (Schafe) Bahnhofstraße	Private Landwirtschaft	nein, hist. Erkundung	Fläche für die Landwirtschaft	nein	keine	nein
0 06744	Landtechnik	stillgelegt; z.T. NÄ	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 06745	ehemaliger Dynamitschuppen	stillgelegt, beseitigt	nein, hist. Erkundung	Wald	nein	keine	nein
0 06746	ehemaliger Dynamitschuppen	stillgelegt, beseitigt	nein, hist. Erkundung	Wald	nein	keine	nein
0 07008	Halde am Martinschacht	Ablagerung des NE- Metallerzbergbaus	nein, hist. Erkundung	hist. Halde	nein	keine	nein
0 07009	südl. Halde des Martinschachts	Ablagerung des NE- Metallerzbergbaus	nein, hist. Erkundung	hist. Halde	nein	keine	nein
0 07010	Halde an der L 225 nach Wimmelburg	Ablagerung des NE- Metallerzbergbaus	nein, hist. Erkundung	hist. Halde	nein	keine	nein
0 07013	Bergehalde/ Lichtloch 70F; Holzberg	Ablagerung des NE- Metallerzbergbaus	nein, hist. Erkundung	Grünfläche/ hist. Halde	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 07048	Grubenverfüllung	Wilde Müllkippe; Ödland nach Wohnbebauung	nein, hist. Erkundung	Wohnbaufläche/ Grünfläche	nein	keine	nein
0 07050	Grubenverfüllung	Wilde Müllkippe Ödland	nein, hist. Erkundung	Wohnbaufläche	nein	keine	nein
0 07051	Pulverhaus	Existiert nicht mehr	nein, hist. Erkundung	Grünfläche	nein	keine	nein
Klostermansfeld					nein	keine	nein
0 00128	Zirkelschacht	NE-Metallerzbergbau	nein, hist. Erkundung	Grünfläche	nein	keine	nein
0 00129	Theodorschacht	NE-Metallerzbergbau		Grünfläche	nein	keine	nein
0 00130	Müllkippe auf Halde des Theodorschachts	Müllkippe		Grünfläche	nein	keine	nein
0 00131	Deponie Bockstalberg	Müllkippe		Grünfläche	nein	keine	nein
0 00133	Landtechnik	stillgelegt; NÄ Gewerbe	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 00135	PGH „Möroba“	Holzverarbeitung	nein, hist. Erkundung	Gewerbe	nein	keine	nein
0 00136	Reifenreparatur Kappel	stillgelegt; NÄ Wohnen	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 00137	Holzhandel	stillgelegt; NÄ Wohnen; Betriebsverlegung	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 00138	Kohlehandel	stillgelegt; NÄ Wohnen	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 00139	Tankstelle Schneider	stillgelegt; entfernt; Gehweg	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 00140	Kfz-Werkstatt	Betriebsverlegung; nur noch Karosseriebau	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 00221	Aschedeponie Masch. - und Anlagenbau GmbH	Auf Halde LL 81 (Abbau)	nein, hist. Erkundung	Grünfläche	nein	keine	nein
0 00436	Stallanlage (S)	saniert; in Betrieb	nein, hist. Erkundung	Grünfläche/ SO Tier	nein	nein bei Einhaltung der Best. des BImSchG	nein bei Einhaltung der Bestimmungen des BImSchG
0 00437	Schweineställe	saniert; in Betrieb	nein, hist. Erkundung	SO Tier	nein	nein bei Einhaltung der Best. des BImSchG	nein bei Einhaltung der Bestimmungen des BImSchG
0 00438	Stallanlage (R)	saniert, in Betrieb	nein, hist. Erkundung	SO Tier	nein	nein bei Einhaltung der Best. des BImSchG	nein bei Einhaltung der Bestimmungen des BImSchG
0 00439	Silo	ungenutzt	nein, hist. Erkundung	SO Tier	nein	keine	nein
0 00440	Silo	ungenutzt	nein, hist. Erkundung	Landwirtschaft	nein	keine	nein
0 00441	Jauchegrube	NÄ	nein, hist. Erkundung	SO Tier	nein	keine	nein
0 00442	Stallanlage (S)	Sanierung; in Betrieb	nein, hist. Erkundung	Grünfläche	nein	keine	nein
0 00443	Technikhof	Sanierung, In Betrieb	nein, hist. Erkundung	SO Biogas	nein	keine	nein
0 00444	Tankstelle (Technikhof)	Stilllegung; Entfernung;	nein, hist. Erkundung	SO Biogas	nein	keine	nein
0 06119	Deponie Zirkelschacht	Müllkippe, Güllehochlastfläche	Sanierung (Sicherheit)	Landwirtschaft	nein	keine	nein
0 06290	Umspannwerk	saniert, in Betrieb	Sanierung (Dekontamination)	Versorgungs- fläche	nein	keine	nein
0 06442	Landtechnikstützpunkt Chausseestraße Richtung Leimbach	Unterstellhalle für landwirtschaftliche Geräte, saniert	Sicherung durch Pächter	Landwirtschaft/ Grünfläche	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 06454	Elektrizitätswerk	saniert, In Betrieb	Sanierung (Sicherung)	Gewerbe/ Ver- sorgungsfläche	nein	keine	nein
0 06468	Karosseriewerk Jäger	War nie Werkstatt, stets Wohngrundstück	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 06469	VEB Aufbereitung tierischer Rohstoffe	Abriss, Sanierung; Wohngrundstück	Sanierung (Sicherung)	Wohnen/ ge- mischte Baufl.	nein	keine	nein
0 06474	Fleischwaren GmbH	saniert, NÄ Wohnen	nein, hist. Erkundung	Wohnen/ ge- mischte Baufl.	nein	keine	nein
0 06475	Kohlehandel GmbH	stillgelegt; NÄ Wohnen	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 06477	Schmiede Flemming	stillgelegt; NÄ Wohnen	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06478	Buchdruckerei Bechmann	stillgelegt; NÄ	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 06479	Brennerei Fuhrmeister	stillgelegt; NÄ Wohnen	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06481	Tankstelle Hafermalz	stillgelegt; NÄ; Gehweg	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06482	Tankstelle Römermann	stillgelegt, NÄ; Gehweg	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06483	Bäckerei Kühnemund, Tankstelle	stillgelegt, NÄ; Gehweg	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06484	Tankstelle Gaststätte „Goldener Zirkel“	stillgelegt; NÄ; Gehweg	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06485	Tankstelle Schnitzer	stillgelegt; NÄ; Parkplatz	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06489	Baubetrieb II Mansfeld- Kombinat, Holzwerkstatt	stillgelegt, Abriss; NÄ Einkaufsmarkt	orientierende Untersuchung	Gewerbe	nein	keine	nein
0 06756	hinter Deponie Bockstalberg	wilde Müllkippe	Sanierung (Sicherung)	Landwirtschaft	nein	keine	nein

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 06786	Möroba, Baufirma Stümpel	stillgelegt;	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	nein
0 06787	Möroba	saniert; Ausstellungsfläche	Sanierung (Sicherheit)	Wohnen	nein	keine	nein
0 06788	Süßmostkellerei	saniert; in Betrieb	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06789	Straßenmeisterei Eisleben	NÄ; Bauhof	Sanierung (Sicherheit)	Gewerbe	nein	keine	nein
0 06790	ehemaliger Schafstall	stillgelegt, saniert; NÄ	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 06793	Autowerkstatt Jäger	stillgelegt, saniert; NÄ Wohnen	Sanierung (Sicherheit)	Wohnen/ Grünfläche	nein	keine	nein
0 06794	Deponie Sandgrube	Müllkippe, Gesichert;	nein, hist. Erkundung	Gewerbe	nein	keine	nein
0 07029	Silo	Abriss	Sanierung (Sicherheit)	SO Photo	nein	keine	nein
0 07039	Holzlager Baubetrieb II Mansfeld-Kombinat	Sanierung; NÄ Holzhandel	orientierende Untersuchung	Gewerbe	nein	keine	nein
0 07040	Landtechnikwerkstatt	Sanierung; NÄ Gemeindesitz	nein, hist. Erkundung	Gemeinbedarf	nein	keine	nein
0 07046	Klostermansfeld, Silo	Abriss; Ackerfläche	nein, hist. Erkundung	Landwirtschaft	nein	keine	nein
0 07053	Betriebstankstelle Elektrizitätswerk	Abriss, Sanierung; Parkplatz	nein, hist. Erkundung	Gewerbe	nein	keine	nein
Wimmelburg							
0 0189	Hausmülldeponie Pfaffengrund	Gesichert: profiliert, abgedeckt, rekultiviert	Orient. Untersuchung	Fläche für die Landwirtschaft/ Grünfläche	nein	keine	Bauliche, landwirtsch., gärtnerische Nutzungseinschränkung;

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 0190	Kohlenhandel Vaupel	Handelseinrichtung ohne Lagerplatz; derzeit Heizölhandel; nicht stillgelegt	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	keiner
0 0192	Mülldeponie am Was sermannschacht	Gesichert: profiliert, abgedeckt, rekultiviert; eingezäunt; Betriebsgelände Spedition	nein, hist. Erkundung	Grünfläche	nein	keine	nein
0 0335	Aufzuchtstall	saniert; Nutzungsänderung zu Feuer wehr und Tischlerei	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 0336	Stallanlage Birken- schäferei	Vollständiger Rückbau; Sukzessionsfläche	nein, hist. Erkundung	Fläche für die Landwirtschaft	nein	keine	Entscheidung bei Nutzungsänderung
0 0341	Tankstelle Gaststätte Hüneburg	Tanks sollen seit 1947 nicht mehr im Boden sein	nein, hist. Erkundung	gemischte Baufläche	nein	keine	nein
0 6139	Ottoschächte I und III	Auf Haldenplateau, verfüllt und abgedeckt; Denkmal	nein, hist. Erkundung	Halde/ Grünfläche	nein	keine	nein
0 7076	Wilde Kippe Dorfbreite	Erdfall-Trichter; Haus- und Gartenabfälle; gesichert und rekultiviert	nein, hist. Erkundung	Grünfläche	nein	keine	Nutzung nur als Grünfläche/Biotop möglich
0 7077	Wilde Kippe an B 80	Hangverkipfung von vorwiegend Fäkalien; gesichert und rekultiviert	nein, hist. Erkundung	Wald	nein	keine	Nutzung nur als Grünfläche möglich
0 7078	Wilde Kippe an 8 80	Hangverkipfung von vorwiegend Fäkalien; gesichert und rekultiviert	nein, hist. Erkundung	Wald	nein	keine	Nutzung nur als Grünfläche möglich

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen, archiviert - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra,
Planfassung April 2017

Reg.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Untersuchg.- ergebnisse/Gutachten	Vorgesehene Nutzung / Darstellung FNP	Konflikt ALV -Nutzg.	nachteilige Auswirkg. auf benachbarte Nutzungen	Handlungsbedarf bei Nutzung
0 7081	Geflügelfarm	Vollständiger Rückbau erfolgt	nein, hist. Erkundung	Wohnen	nein	keine	Entscheidung bei Nutzungsänderung

Tabelle A 3.2

Übersicht über die in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund - Helbra vorhandenen Altlastverdachtsflächen (Altablagerungen / Altstandorte) nach MDALIS

Kennzeichnung der Flächen/ Punkte im Flächennutzungsplan (Hauptplan)

lfd. Nr. MDALIS	Bezeichnung	Klassifizierg. BBodSchG	tatsächliche Nutzung	Darstellung im FNP	Beurteilung des Gefährdungsgrades / Gutachten / ...	Konflikt mit Darst. FNP	Konflikt angr. Nutzg.	Handlungsbedarf
Ahlsdorf								
4 00002	Kleine Tannen; Annaröder Straße	§ 2 Abs. 6	industrielle Abprodukte; Ödland; Pferdekoppel	Grünfläche	San.-untersuchung/-plan; gesichert	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>Kontrollen</i>
Benndorf								
4 00016	Mülldeponie Tonloch Bernhardt	§ 2 Abs. 6	Grünfläche/Gehölze/ Lagerfläche	Grünfläche	Sanierung (Sicherung)	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>Kontrollen</i>
Blankenheim								
4 10035	Deponie Kiesgrube; Klosterode	§ 2 Abs. 6		Fl. für Landwirtschaft	Sanierung (Sicherung)	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>Kontrollen</i>
4 10037	Deponie Kiesgrube; Kreislefelder Weg	§ 2 Abs. 6	Zwischenlager für Bauabfälle und Baustoffe	Grünfläche	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>Kontrollen</i>
4 10038	Bahnhof	§ 2 Abs. 6	Bahngelände	Bahn/ Wald	Erhebung	<i>nein</i>	<i>nein</i>	<i>nein</i>
4 10039	Deponie Steinbruch	§ 2 Abs. 6		Wald	Sanierung (Sicherung)	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>Kontrollen</i>
4 10040	Deponie Sanftleben	§ 2 Abs. 6	Ödland	Grünfläche	Erhebung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>Kontrollen</i>
5 10043	Kfz-Werkstatt Bahnhofstr. 273	§ 2 Abs. 6	Kfz-Werkstatt	gemischte Baufl.	Erhebung	<i>nein</i>	<i>nein</i>	<i>nein</i>
5 10479	Tankst. d. ehem. LPG(P) Riestedt; Mansfelder Weg	§ 2 Abs. 6	Gewerbefläche	gewerbl. Baufl.	orientierende Untersuchung	<i>nein</i>	<i>nein</i>	<i>nein</i>

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra, Planfassung April 2017

lfd. Nr. MDALIS	Bezeichnung	Klassifizierg. BBodSchG	tatsächliche Nutzung	Darstellung im FNP	Beurteilung des Gefährdungsgrades / Gutachten / ...	Konflikt mit Darst. FNP	Konflikt angr. Nutzg.	Handlungsbedarf
Bornstedt								
5 00331	Schweinestall; Neuglück	§ 2 Abs. 6	Tieraufzucht/-haltung	Grünfläche	Schweinestall abgebrochen, Entlassung aus dem Altlastenverdacht beabsichtigt	nein	keine	keiner
5 06771	Ziegelei; Neuglück	§ 2 Abs. 6	Ziegelei Baunternehmen, Teil ungenutzt	Grünfläche/Wald	Ruine seit 58/59; keine erhebliche Belastung	nein	keine	keiner, bei Nutzungsänderung neu prüfen
5 06772	Bullenställe; Neuglück	§ 2 Abs. 6	Tieraufzucht/-haltung vorn Wohnhaus, z.T. leerstehend	Grünfläche	z.Zt. leerstehend! Entlassung aus dem Altlastenverdacht beabsichtigt	nein	keine	keiner, bei Nutzungsänderung neu prüfen
5 06779	Schweineställe	§ 2 Abs. 6	Tieraufzucht/-haltung vorn Wohnhäuser; z.T. leerstehend,	gemischte Baufl.	bis vor kurzem Tischlerei, jetzt leerstehend, keine erhebliche Belastung		keine	Entscheidung bei Nutzungsänderung
Helbra								
4 00105	Deponie Sanderschachthalde; Landstraße Helbra - Wimmelburg	§ 2 Abs. 6	Deponie für überwachungsbedürftige Abfälle	Grünfläche, Deponie	San.-untersuchung/-plan	nein	keiner	keiner (OF- und Schichtenwasserfassung; Ltg. zur Neutra-Anlage)
4 00106	Kesselhaushalde/ Ind.-mülldep. Helbra; am Schneiderschacht	§ 2 Abs. 6	Brach-/Grünfläche (Überlagerung mit 00218)	Grünfläche/Randbereich G	Sanierung (Sicherung)	nein	keiner	keiner
4 00107	Theissenschlammdeponie; Teich 10	§ 2 Abs. 6	Deponie für überwachungsbedürftige Abfälle	Fläche für Abfallentsorgung	San.-untersuchung/-plan	nein	keiner	keiner
5 00108	Tankstelle; Hauptstr. 5 (E.-Thälmann-Str.4)	§ 2 Abs. 6	Gehweg	gemischte Baufl.	Historische Erkundung	nein	keiner	keiner

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra, Planfassung April 2017

lfd. Nr. MDALIS	Bezeichnung	Klassifizierg. BBodSchG	tatsächliche Nutzung	Darstellung im FNP	Beurteilung des Gefährungsgrades / Gutachten / ...	Konflikt mit Darst. FNP	Konflikt angr. Nutzg.	Handlungsbedarf
5 00113	Kupfer-Rohhütte und Schachtanlagen	§ 2 Abs. 6	tlw. keine, Bauplatz	gewerbl. Baufl./ Grünfläche/ Halde	San.-untersuchung/-plan	<i>nein bei unsensibler Nutzung</i>	<i>keiner</i>	<i>Sanierung noch nicht abgeschlossen</i>
5 00115	Kohlehandel; Gartenheim 1	§ 2 Abs. 6	Mischnutzung Containerdienst/ Wohnen	gewerbl. Baufl./ Grünfläche	HE; Abfallrecht	<i>Abfallplatz neben W</i>	<i>ist in Prüfung</i>	<i>Verfahren läuft</i>
4 00218	Aschedeponie Koch-Hütte; Am Schneiderschacht	§ 2 Abs. 6	Brach-/Grünfläche (<i>Überlagerung mit 00106</i>)	Grünfläche/ Randbereich G gewerbl. Baufl.	Sanierung (Sicherung)	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>keiner</i>
4 00219	Schlackenhalde-Rohhütten GmbH Helbra; Rohhüttengelände	§ 2 Abs. 6	Industrie-/Gewerbegebiet	Abbaufäche, (Alt)Halde, Grünfläche	Orientierende Untersuchung	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>bei Nutzungsänderung</i>
4 00220	Schwermetall-Fällschlammanlage; Neutralisationsanlage/ Neutraschlammdeponie (Teich 11)	§ 2 Abs. 6	Neutraschlammdeponie auf Bergehalde, in Betrieb	Fläche für Abfallentsorgung	nach Wasser- und Abfallrecht; historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>keiner</i>
5 00324	Tankstelle Th.-Müntzer-Str. 11	§ 2 Abs. 6	Stillgelegte Tankstelle, Baumarktgelände	gemischte Baufl.	historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>Sicherung; bevorzugt vollständiger Rückbau</i>
4 00339	Restloch Karoline	§ 2 Abs. 6	Wasserfläche	Grünfläche/ Wasserfl.	San.-untersuchung/-plan	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>keiner, evtl. Entschlammung</i>
4 06112	Werksbahnhalde; am Schneiderschacht	§ 2 Abs. 6	geringfügig frische Schüttungen	Industriegebiet	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>keiner</i>
4 06113	Haldenkomplex am Schneiderschacht; südlich von Helbra	§ 2 Abs. 6	Bergehalde mit zwei Deponien	gewerbl. Baufl./ Grünfläche / Fläche für Abfallentsorgung	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>keiner</i>
4 06117	Deponie Seidelschacht; an der Straße nach Volkstedt	§ 2 Abs. 6	Bergehalde mit gemischter Schadstoffdeponie; Abbau	Halde/ Fl. für Abgrabungen	orientierende Untersuchung	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>keiner</i>
5 06143	Güterbahnhof; Ahlsdorfer Weg 9	§ 2 Abs. 6	Betriebsbahngelände	gewerbl. Baufl./ Bahn/ Grünfläche	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>keiner</i>

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra, Planfassung April 2017

lfd. Nr. MDALIS	Bezeichnung	Klassifizierg. BBodSchG	tatsächliche Nutzung	Darstellung im FNP	Beurteilung des Gefährdungsgrades / Gutachten / ...	Konflikt mit Darst. FNP	Konflikt anгр. Nutzg.	Handlungsbedarf
Hergisdorf								
4 00120	Feuerhalde bei Hergisdorf oberhalb Hergisdorf	§ 2 Abs. 6	Basis für Schlackenhalde der Rohhütte	Grünfläche/ Umgrenzg. Halde	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>keiner</i>
5 00121	VEB Möbelwerke Südharz, Bt. II Bahnhofstr.	§ 2 Abs. 6	An- und Verkauf (Lager, Handel)	Wohnbaufläche / Grünfläche	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>bei Nutzungsänderung</i>
5 00122	Tankstelle Th.-Müntzer-Str.	§ 2 Abs. 6	Gehweg/Vorgarten	gemischte Baufläche	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>keiner</i>
4 00125	Deponie am Heideweg Blankenheimer Straße	§ 2 Abs. 6	Lagerplatz Gemeinde	Grünfläche	Sanierung (Sicherheit)	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>Ja, Sicherung nach Abfallrecht</i>
4 00126	Deponie am Doktorweg	§ 2 Abs. 6	stillgelegte Deponie	Grünfläche	Detailuntersuchung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>Ja, Sicherung nach Abfallrecht</i>
5 00481	Tankstelle Martinstraße	§ 2 Abs. 6	Ödland	Wohnbaufläche	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>bei Nutzungsänderung</i>
Klostermansfeld								
4 00445	Deponie Gartenanlage am Zirkelschacht	§ 2 Abs. 6	Müllkippe, Unland	Grünfläche	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>Sicherung</i>
4 06118	Halde Zirkelschacht an der B 242	§ 2 Abs. 6	NE-Metallerzbergbau, Berghalde	Halde	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>keiner</i>
4 06287	Halde Lichtloch 81 (S) Die Siebenhitze	§ 2 Abs. 6	Berghalde mit 3 Schachtröhren; Abbau	Grünfläche/ Fl. für Abgrabung/ Umgrenzg. Halde	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>keiner; gem. Abbaugenehmigung</i>
5 06488	Tankstelle der Landtechnik Thondorfer Str. 1	§ 2 Abs. 6	Gewerbe	gemischte Baufl.	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>keiner</i>
07007	Halde Theodor-schacht; an der B 242 nach Leimbach	§ 2 Abs. 6	NE-Metallerzbergbau, Halde	Grünfläche/ Umgrenzg. Halde	Historische Erkundung	<i>nein</i>	<i>keine</i>	<i>keiner</i>

Anlage 3 - Altlastverdachtsflächen - zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra, Planfassung April 2017

lfd. Nr. MDALIS	Bezeichnung	Klassifizierg. BBodSchG	tatsächliche Nutzung	Darstellung im FNP	Beurteilung des Gefährungsgrades / Gutachten / ...	Konflikt mit Darst. FNP	Konflikt anгр. Nutzg.	Handlungsbedarf
Wimmelburg								
4 06123	Halde Wimmelburger Sturz; oberhalb ehem. B 80	§ 2 Abs. 5	Schlackenhalde im Industriegelände	SO Solar/ Grünfläche (Alt)Halde	relativ geringes Gefährdungspotential trotz hoher Schwermetallgehalte; radiologisch relevant	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>nicht erforderlich, da wenig lösliche Bindungsformen; geringe Mobilität</i>
4 06124	Halde Notsturz/ Weststurz Friedrichsberg; oberhalb Wimmelburg	§ 2 Abs. 5	Schlackenhalde im Industriegelände, abgedeckt, rekultiviert	SO Solar Umgrenzg. Halde	relativ geringes Gefährdungspotential trotz hoher Schwermetallgehalte; radiologisch relevant	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>nicht erforderlich, da wenig lösliche Bindungsformen</i>
4 06138	Halde Wassermanschacht; an der L 225 n. Wolferode	§ 2 Abs. 6	Rest-Bergehalde; Betriebsstandort	Grünfläche	relativ geringes Gefährdungspotential trotz hoher Schwermetallgehalte; radiologisch relevant	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>nicht erforderlich, da wenig lösliche Bindungsformen</i>
4 06140	Halde Ottoschächte	§ 2 Abs. 6	Bergehalde mit Naturlehrpfad; erfolgreiche Begrünung	Grünfläche/ Maßn.fl.	relativ geringes Gefährdungspotential trotz hoher Schwermetallgehalte; radiologisch relevant	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>nicht erforderlich, da wenig lösliche Bindungsformen</i>
4 07011	Halde Erdmannschacht; Schulstraße	§ 2 Abs. 6	Bergehalde; erfolgreiche Begrünung	Grünfläche/ Hundesportplatz	relativ geringes Gefährdungspotential trotz hoher Schwermetallgehalte; radiologisch relevant	<i>nein</i>	<i>keiner</i>	<i>nicht erforderlich, da wenig lösliche Bindungsformen</i>